





1 188.8 E IM 1



2



3



ENGLISH

Thank you for choosing the LANAFORM Digital Thermometer DT-100.

Combining accuracy and ease of use, this thermometer allows your baby's rectal, oral or under-arm temperature to be taken. The thermometer lends itself well to measurements being taken at home. With its ultra-flexible tip, the Digital Thermometer DT-100 is comfortable and gentle for your baby. Quick to use, it takes your temperature in just 10 seconds.

TITLE AND DESCRIPTION OF DISPLAY SYMBOLS ON THE SHEET DESCRIBING THE PRODUCT'S FEATURES

Symbol definition	Identification	Information provided by the manufacturer
Manufacturer's details		Hangzhou Universal Electronic Co., LTD 298 Yunxi Road, Cangqian Street Yuhang District Hangzhou 311121 Zhejiang China
Batch number		Production batch number
Instructions for use		Follow the instructions on how to use the device.
Protective rating for liquids and solids		Code of practice showing the electrical equipment being cared for preventing access to dangerous parts and penetration by foreign solid objects and water. Provides additional information about this form of protection.
Notified body		Share Info Consultant Service LLC Representanzbüro, Heerder Lohweg 83, 40459 Düsseldorf
European representative		Share Info Consultant Service LLC Representanzbüro, Heerder Lohweg 83, 40459 Düsseldorf
Electrical and electronic waste (WEEE)		The device should not be disposed of with other household waste at the end of its service life.

PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR THERMOMETER, ESPECIALLY THIS BASIC SAFETY INFORMATION

When using this product, please make sure you follow all the instructions listed below. Any deviation from these instructions may cause injury or affect the accuracy of the readings.

Contact a doctor if you have any concerns about the accuracy of the reading. Making any diagnosis

is not intended for use.

It is recommended that the thermometer should be kept at room temperature for around 10 minutes before use.

If there is a problem with your device, please contact your reseller.

Do not try to repair the device yourself.

Do not take the device apart at home.

The thermometer automatically stores the last reading and it is briefly displayed on the screen before every temperature is taken.

STORING READINGS

The thermometer automatically stores the last reading and it is briefly displayed on the screen before every temperature is taken.

MAINTENANCE AND CARE

The thermometer is waterproof and can easily be cleaned and disinfected.

Clean it before and after each measurement to avoid cross-contamination.

Always keep the thermometer away from heat sources such as stoves, radiators, etc.

Do not place the thermometer in direct sunlight, or expose it to high temperatures, humidity or dirt.

Do not immerse the device in water.

Do not drop the device and do not use it if it is damaged.

This device must be used at an ambient temperature between 10°C and 35°C.

Do not expose the thermometer to electric shocks.

Do not expose this thermometer to extremes of temperature above 55°C or below -25°C.

Do not use the device if the relative humidity is above 80% or below 25%.

Do not expose the thermometer to high temperatures, humidity or dirt.

Do not immerse the device in water.

Do not drop the device and do not use it if it is damaged.

This device must be used at an ambient temperature between 10°C and 35°C.

Do not expose the thermometer to electric shocks.

Do not expose this thermometer to extremes of temperature above 55°C or below -25°C.

Do not use the device if the relative humidity is above 80% or below 25%.

Do not expose the thermometer to high temperatures, humidity or dirt.

Do not immerse the device in water.

Do not drop the device and do not use it if it is damaged.

This device must be used at an ambient temperature between 10°C and 35°C.

Do not expose the thermometer to electric shocks.

Do not expose this thermometer to extremes of temperature above 55°C or below -25°C.

Do not use the device if the relative humidity is above 80% or below 25%.

Do not expose the thermometer to high temperatures, humidity or dirt.

Do not immerse the device in water.

Do not drop the device and do not use it if it is damaged.

This device must be used at an ambient temperature between 10°C and 35°C.

Do not expose the thermometer to electric shocks.

Do not expose this thermometer to extremes of temperature above 55°C or below -25°C.

Do not use the device if the relative humidity is above 80% or below 25%.

Do not expose the thermometer to high temperatures, humidity or dirt.

Do not immerse the device in water.

Do not drop the device and do not use it if it is damaged.

This device must be used at an ambient temperature between 10°C and 35°C.

Do not expose the thermometer to electric shocks.

Do not expose this thermometer to extremes of temperature above 55°C or below -25°C.

Do not use the device if the relative humidity is above 80% or below 25%.

Do not expose the thermometer to high temperatures, humidity or dirt.

Do not immerse the device in water.

Do not drop the device and do not use it if it is damaged.

This device must be used at an ambient temperature between 10°C and 35°C.

Do not expose the thermometer to electric shocks.

Do not expose this thermometer to extremes of temperature above 55°C or below -25°C.

Do not use the device if the relative humidity is above 80% or below 25%.

Do not expose the thermometer to high temperatures, humidity or dirt.

Do not immerse the device in water.

Do not drop the device and do not use it if it is damaged.

This device must be used at an ambient temperature between 10°C and 35°C.

Do not expose the thermometer to electric shocks.

Do not expose this thermometer to extremes of temperature above 55°C or below -25°C.

Do not use the device if the relative humidity is above 80% or below 25%.

Do not expose the thermometer to high temperatures, humidity or dirt.

Do not immerse the device in water.

Do not drop the device and do not use it if it is damaged.

This device must be used at an ambient temperature between 10°C and 35°C.

Do not expose the thermometer to electric shocks.

Do not expose this thermometer to extremes of temperature above 55°C or below -25°C.

Do not use the device if the relative humidity is above 80% or below 25%.

Do not expose the thermometer to high temperatures, humidity or dirt.

Do not immerse the device in water.

Do not drop the device and do not use it if it is damaged.

This device must be used at an ambient temperature between 10°C and 35°C.

Do not expose the thermometer to electric shocks.

Do not expose this thermometer to extremes of temperature above 55°C or below -25°C.

Do not use the device if the relative humidity is above 80% or below 25%.

Do not expose the thermometer to high temperatures, humidity or dirt.

Do not immerse the device in water.

Do not drop the device and do not use it if it is damaged.

This device must be used at an ambient temperature between 10°C and 35°C.

Do not expose the thermometer to electric shocks.

Do not expose this thermometer to extremes of temperature above 55°C or below -25°C.

Do not use the device if the relative humidity is above 80% or below 25%.

Do not expose the thermometer to high temperatures, humidity or dirt.

Do not immerse the device in water.

Do not drop the device and do not use it if it is damaged.

This device must be used at an ambient temperature between 10°C and 35°C.

Do not expose the thermometer to electric shocks.

Do not expose this thermometer to extremes of temperature above 55°C or below -25°C.

Do not use the device if the relative humidity is above 80% or below 25%.

Do not expose the thermometer to high temperatures, humidity or dirt.

Do not immerse the device in water.

Do not drop the device and do not use it if it is damaged.

This device must be used at an ambient temperature between 10°C and 35°C.

Do not expose the thermometer to electric shocks.

Do not expose this thermometer to extremes of temperature above 55°C or below -25°C.

Do not use the device if the relative humidity is above 80% or below 25%.

Do not expose the thermometer to high temperatures, humidity or dirt.

Do not immerse the device in water.

Do not drop the device and do not use it if it is damaged.

This device must be used at an ambient temperature between 10°C and 35°C.

Do not expose the thermometer to electric shocks.

Do not expose this thermometer to extremes of temperature above 55°C or below -25°C.

Do not use the device if the relative humidity is above 80% or below 25%.

Do not expose the thermometer to high temperatures, humidity or dirt.

Do not immerse the device in water.

Do not drop the device and do not use it if it is damaged.

This device must be used at an ambient temperature between 10°C and 35°C.

Do not expose the thermometer to electric shocks.

Do not expose this thermometer to extremes of temperature above 55°C or below -25°C.

Do not use the device if the relative humidity is above 80% or below 25%.

Do not expose the thermometer to high temperatures, humidity or dirt.

Do not immerse the device in water.

Do not drop the device and do not use it if it is damaged.

This device must be used at an ambient temperature between 10°C and 35°C.

Do not expose the thermometer to electric shocks.

Do not expose this thermometer to extremes of temperature above 55°C or below -25°C.

Do not use the device if the relative humidity is above 80% or below 25%.

Do not expose the thermometer to high temperatures, humidity or dirt.

Do not immerse the device in water.

Do not drop the device and do not use it if it is damaged.

This device must be used at an ambient temperature between 10°C and 35°C.

Do not expose the thermometer to electric shocks.

Do not expose this thermometer to extremes of temperature above 55°C or below -25°C.

Do not use the device if the relative humidity is above 80% or below 25%.

Do not expose the thermometer to high temperatures, humidity or dirt.

Do not immerse the device in water.

Do not drop the device and do not use it if it is damaged.

This device must be used at an ambient temperature between 10°C and 35°C.

Do not expose the thermometer to electric shocks.

Do not expose this thermometer to extremes of temperature above 55°C or below -25°C.

Do not use the device if the relative humidity is above 80% or below 25%.

Do not expose the thermometer to high temperatures, humidity or dirt.

Do not immerse the device in water.

ESPAÑOL

Gracias por comprar el Digital Thermometer DT-100 de LANAFORM. Combinando precisión y facilidad de uso, el termómetro permite la toma de la temperatura rectal, oral o axilar de su bebé. El termómetro es adecuado para las tomas de temperatura a domicilio. Gracias a su punta ultraflexible, el Digital Thermometer DT-100 asegura comodidad y suavidad a su bebé. Rápido, toma la temperatura en tan solo segundos.

TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS GRÁFICOS DE LA ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Definición del símbolo	Identificación	Datos del fabricante
Datos de contacto del fabricante		Hangzhou Universal Electronic Co., LTD 298 Yuntao Road, Cangqian Street Yuhang District Hangzhou 311121 Zhejiang China
Número de lote	[LOT]	Número de lote de producción
Manual de instrucciones	[MF]	Siga las instrucciones de este manual
Índice de protección frente a los cuerpos líquidos y sólidos	[IP X6]	Sistema de codificación que indica los niveles de protección contra el agua y el polvo. IPX6 indica que el producto es resistente al agua y polvos y a la penetración de cuerpos sólidos extratos o el agua. Proporciona información adicional con respecto a esta protección.
Organismo notificado	C Euv	Share Info Consultant Service LLC Representanzbüro, Heerder Lohweg 83, 40549 Düsseldorf
Representante europeo:	EUREP	Este aparato no debe darse de alta con los servicios domésticos al término de su vida útil.
Resistencias de aparatos electrónicos (RAEE)		

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL TERMÓMETRO, EN ESPECIAL LOS IMPORTANTES CONSEJOS DE SEGURIDAD QUE SE DESCRIBEN EN CONTINUACIÓN

Cuando utilice este producto, siga las advertencias y recomendaciones que se mencionan a continuación. Es recomendable dejar el termómetro en la habitación unos 10 minutos antes de utilizarlo. En caso de producirse algún problema de las lecturas o estaría asegurada. Póngase en contacto con un médico para obtener más información sobre la temperatura medida. El establecimiento de un diagnóstico y un tratamiento sin la opinión de un médico puede suponer un riesgo. No acerque el termómetro a ninguna fuente de calor (estufas, radiadores, etc.). No utilice este aparato en habitaciones en las que se utilizan aero-soles (sprays) o donde se suministre oxígeno.

Evite su exposición a la luz del sol directa, a altas temperaturas, humedad o suciedad. No sumerja el aparato en agua y no lo utilice si está estropiado. El aparato debe utilizarse en lugares con temperatura ambiente comprendida entre 10°C y 35°C. Evita las descargas eléctricas. Evite las temperaturas extremas, superiores a 50°C e inferiores a -25°C. Evite los lugares con una humedad relativa superior al 80% inferior al 25%.

No utilice cerca de campos eléctromagnéticos de magnitud considerable, como los de los teléfonos inalámbricos móviles. Antes de medir la temperatura, si sale de la ducha, ha hecho ejercicio, ha comido o ha bebido, espere al menos 30 minutos. El termómetro solo es adecuado para su uso en interior.

CARACTERÍSTICAS

- Toma de la temperatura rectal, oral y axilar
- Toma de la temperatura rápida en 10 segundos
- Un tono corto suena una vez al encender el termómetro.
- Un tono largo suena 10 veces cuando la temperatura medida es inferior a 37.8°C.
- Tres tonos cortos suenan 10 veces cuando la temperatura medida es superior a 37.8°C.
- Parámetro automática: el termómetro se apaga automáticamente después de 10 minutos de inactividad.

INFORMACIÓN RELATIVA A ESTE TERMÓMETRO

El valor de la temperatura medida varía según el lugar del cuerpo donde se toma. En las personas sanas, la variación puede estar comprendida entre 0.5°C y 1°C en diferentes lugares del cuerpo.

Intervalos de temperatura normal entre diferentes termómetros

Edad	Valores de temperatura	Termómetro utilizado
0-2 años	35.8°C a 37.8°C	Termómetro frontal
2 a 6 años	35.8°C a 38°C	Termómetro axilar
6-11 años	35.5°C a 37.5°C	Termómetro ordinario
>6 años	36.6°C a 38°C	Termómetro ordinario

Temperatura normal según la edad

Edad	Temperatura
0-2 años	36.5-38.0
2 a 6 años	36.6-37.8
6-11 años	35.9-37.6
>6 años	35.8-37.5

Consejos Lanaform
No compare nunca temperaturas tomadas con otros termómetros. El termómetro se puede calentar si mantienes demasiado tiempo en tu mano antes de la toma de temperatura. Esto puede alterar el resultado de la operación. Fíjalo también en cuenta durante un autodiagnóstico.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

Termómetro [1]

- Pantalla de visualización
- Botón de ENCENDIDO/APAGADO
- Pantalla de visualización
- Sonda

Pantalla [2]

- Modo de memorización
- Medida de temperatura
- Unidad de temperatura
- Indicador de nivel bajo de pila

Instalación de las pilas [3]

- Retire la cubierta del compartimiento de la pila.
- Introduzca 1 pila LR41 (incluida) en el compartimento asegurándose de colocarla en el sentido correcto. Los símbolos de polaridad positivo (+) y negativo (-) se indican en el interior del compartimiento de la pila.
- Vuelva a cerrar la cubierta.

Sustitución de las pilas usadas

Si se ilumina el símbolo de nivel bajo de pila al encender el termómetro, reemplaza la pila usada por una nueva.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

Toma de la temperatura corporal

Quite el plástico de protección del compartimiento de la pila cuando vaya a utilizar el termómetro por primera vez.

Al encender el termómetro, pulse brevemente la tecla ENCENDIDO/APAGADO. Una breve señal sonora indica que el dispositivo está encendido y todos los iconos existentes aparecen en la pantalla durante un segundo.

La mención "Lo C" así como el valor de la última medida de temperatura tomada (función memoria) aparecen sucesiva y brevemente en la pantalla:

El símbolo de medida "C" parpadea y el termómetro está listo para su uso.

Durante la toma de temperatura, la temperatura y el símbolo "C" parpadean. La toma de temperatura termina cuando la temperatura se estabiliza. Se escucha entonces una señal sonora (10 tonos largos), el símbolo "C" parpadea siempre cuando el valor de la temperatura medida se muestra de forma fija.

Si la temperatura medida es inferior a 32°C, la unidad de medida "C" parpadea y la mención "Lo C" se mostrará en la pantalla. Si la temperatura medida es superior a 42.9°C, la unidad de medida "C" parpadeará y la mención "Hi C" se mostrará en la pantalla.

MEMORIZACIÓN

El termómetro almacena automáticamente la última medida y se muestra brevemente en la pantalla antes de cada toma de temperatura.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El termómetro es estanco y se pone a la vista de la debida vigilancia, o si han recibido indicaciones de cuidado de acuerdo con las instrucciones de uso.

Utilice el termómetro exclusivamente para el fin para el que ha sido concebido, y tal como aparece en el manual de instrucciones.

El termómetro está preconfigurado de fábrica; no es necesario grabarlo para su primera utilización.

La función de memoria no es deseable en ningún caso.

Para utilizar el termómetro en caso de incumplimiento de las instrucciones de cuidado y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción Termómetro digital Pantalla LCD digital Tamaño del dispositivo Rectangular, oral, axilar

Intervalos de temperatura 32°C - 42.9°C Unidad de temperatura °C Resolución de la pantalla 0.1°C Precisión ±0.1°C (intervalo 35.5-42.0°C) ±0.2°C (por debajo de 35.5°C y por encima de 42.0°C)

Función de memoria Memorización de la última medida de temperatura Alarma sonora Un tono suave una vez al encender el termómetro. Un tono largo 10 veces cuando la temperatura medida es inferior a 37.8°C. Tiene una función de memoria que recuerda la medida anterior cuando se vuelve a leer la temperatura.

Fuente de alimentación 1 x LR41 (DC 1.5V) (incluida)

Parada automática Después de 10 minutos Dimensiones del termómetro 12.4 x 1.25 x 1.9 cm Vida útil de las pilas Hasta 100 horas en condiciones normales Accesorios Manual de instrucciones Condiciones de funcionamiento Temperatura: -20°C-50°C Humedad: 10-90% RH

Condiciones de almacenamiento Temperatura: -25°C-55°C Humedad: 10-90% RH Extraña la pila y depositala en un contenedor adecuado para su reciclaje.

CONSEJOS SOBRE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS:

El embalaje está compuesto íntegramente por materiales que no suponen peligro para el medio ambiente, que pueden depositarse en el centro de recogida selectiva y reciclaje de su municipio. Cuando el aparato ya no le sirve, elimínelo de manera respetuosa con el medio ambiente y de acuerdo con la normativa. Retire previamente la tapa y depositala en un contenedor adecuado para su reciclaje.

Las pilas usadas no deben tirarse nunca a la basura doméstica!

LANAFORM garantiza que este producto no presenta ningún defecto de material ni de fabricación durante un período de dos años a partir de la fecha de compra, con excepción de los casos que se indican a continuación.

La garantía LANAFORM no cubre los daños debidos a una negligencia, uso incorrecto o despropósito del usuario. Consultar el médico si se asume que el dispositivo es defectuoso.

La garantía LANAFORM no cubre los daños causados por un uso abusivo o inapropiado, ni en caso de mal uso, manipulación, accidente, daño intencionado o negligencia.

La garantía LANAFORM no cubre los daños causados por el uso de accesorios no autorizados o modificaciones introducidas en el producto o cualquier otra situación.

El termómetro se puede calentar si mantienes demasiado tiempo en tu mano antes de la toma de temperatura. Esto puede alterar el resultado de la operación. Fíjalo también en cuenta durante un autodiagnóstico.

No compare nunca temperaturas tomadas con otros termómetros.

Indique a su médico que tiene temor a la temperatura corporal y en qué lugar del cuerpo. Fíjalo también en cuenta durante un autodiagnóstico.

no realizada por el Centro de Asistencia Técnica de LANAFORM anula la presente garantía.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaración de conformidad CE 0197 - Productos sanitarios - Clase IIa

La empresa Lanform SA, Declara que el instrumento médico Digital Thermometer DT-100 cumple con la Directiva Europea 93/42/CE sobre productos sanitarios y su última modificación 2007/47/CE.

DATOS DE CONTACTO

Este aparato es fabricado por:

Hangzhou Universal / Electronic Co., LTD / 298 Yunxi Road, Cangqian Street Yuhang District Hangzhou 311121 Zhejiang China

Este aparato es distribuido por:

Share Info Consultant Service LLC Representanzbüro, Heerder Lohweg 83, 40549 Düsseldorf

Representante europeo:

EUREP 40459 Düsseldorf

Resistencias de aparatos electrónicos (RAEE)

INFORMACIÓN DEL APARATO

Termómetro [1]

- Cubierta del comparador
- Porta sonda

Pantalla [2]

- Modo de memorización
- Medida de temperatura
- Unidad de temperatura
- Indicador de nivel bajo de pila

Instalación de las pilas [3]

- Retire la cubierta del compartimiento de la pila.
- Introduzca 1 pila LR41 (incluida) en el compartimiento asegurándose de colocarla en el sentido correcto. Los símbolos de polaridad positiva (+) y negativa (-) se indican en el interior del compartimiento de la pila.
- Vuelva a cerrar la cubierta.

Sustitución de las pilas usadas

Si se ilumina el símbolo de nivel bajo de pila al encender el termómetro, reemplaza la pila usada por una nueva.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

Toma de la temperatura corporal

Quite el plástico de protección del compartimiento de la pila cuando vaya a utilizar el termómetro por primera vez.

Al encender el termómetro, pulse brevemente la tecla ENCENDIDO/APAGADO. Una breve señal sonora indica que el dispositivo está encendido y todos los iconos existentes aparecen en la pantalla durante un segundo.

La mención "Lo C" así como el valor de la última medida de temperatura tomada (función memoria) aparecen sucesiva y brevemente en la pantalla:

El símbolo de medida "C" parpadea y el termómetro está listo para su uso.

Durante la toma de temperatura, la temperatura y el símbolo "C" parpadean. La toma de temperatura termina cuando la temperatura se estabiliza. Se escucha entonces una señal sonora (10 tonos largos), el símbolo "C" parpadea siempre cuando el valor de la temperatura medida se muestra de forma fija.

Si la temperatura medida es inferior a 32°C, la unidad de medida "C" parpadea y la mención "Lo C" se mostrará en la pantalla. Si la temperatura medida es superior a 42.9°C, la unidad de medida "C" parpadeará y la mención "Hi C" se mostrará en la pantalla.

MEMORIZACIÓN

El termómetro almacena automáticamente la última medida y se muestra brevemente en la pantalla antes de cada toma de temperatura.