


PDS-100  
PÈSE-PERSONNE

LANAFORM®  
HEALTH

PDS-110 AS  
PÈSE-PERSONNE



ULTRAFINE 19 MM



VERRE TREMPÉ 6 MM



DESIGN INTÉMPIREL



ANTI SLIP



ÉCRAN RÉTROÉCLAIRÉ



ULTRAFINE 19 MM



VERRE TREMPÉ 6 MM



DESIGN INTÉMPIREL

## CONÇUS AVEC PASSION

Graphiques et sobres, PDS-100 et PDS-110 AS sont inspirés du travail de réels artisans du design.


Grâce à leur esthétique intemporelle, élégante et emprunte d'originalité, ces deux nouveaux pèse-personnes apportent une touche de raffinement subtile à n'importe quel type de décoration.

## MANUFACTURÉS AVEC PRÉCISION

PDS-100 et PDS-110 AS sont manufacturés avec précision et soin à partir d'une dalle de **verre trempé de 6 mm** d'épaisseur. Dans l'éventualité d'un choc trop important, ce type de matériau se fragmente en petits morceaux non coupants. Verre de sécurité par excellence, sa composition est jusqu'à **5 fois plus résistante aux chocs** que le verre ordinaire de la même épaisseur; nullifiant pratiquement tout risque de bris lors d'une utilisation normale.

Grâce à un **profil ultra-fin** (19 mm), ces pèse-personnes s'intègrent parfaitement dans un intérieur et se rangent facilement. Leur **grand écran LCD** permet de percevoir les informations de façon claire et visible; PDS-110 AS est particulièrement lisible grâce à son **écran rétro-éclairé** et ses **très grand chiffres** (4,0 mm). ▶

PDS-110 AS a été conçu avec un **revêtement antidérapant** pour une utilisation en toute sécurité. ▼



PDS-100, détail du design et de sa transparence



PDS-110 AS, détail du design et de son revêtement antidérapant



## COMPAREZ PDS-100 & PDS-110 AS LES NOUVEAUX ARRIVANTS DE LA GAMME DE PÈSE-PERSONNES LANAFORM

	Modèle	Dimensions	Couleur	Unité	Masse Max.
	PDS-110 AS	300 x 300 x 19 mm	Gris Anthracite	kg · lb · st	180 kg 400 lb
	PDS-100	300 x 300 x 19 mm	Blanc & Transparent	kg · lb · st	180 kg 400 lb
	Electronic Scale XL	302 x 302 x 17 mm	Multi	kg · lb	150 kg 330 lb
	Electronic Scale	300 x 210 x 41 mm	Blanc Vert ou Rose	kg · lb	180 kg 400 lb

## CONSEILS POUR UNE MESURE EFFICACE

L'idéal est de se peser sur une base hebdomadaire: le même jour de la semaine et à la même heure (idéalement le matin, à jeun, nu ou en sous-vêtements, et après être passé aux toilettes), afin de suivre une évolution avec nettement plus de précision et de cohérence.

Pieds de chaque côté, bien à plat et de manière symétrique, faites en sorte de bien répartir votre poids sur les deux jambes. Au moment de regarder l'écran, baissez juste votre tête afin de ne pas faire osciller les chiffres du compteur.

Conseil: évitez de vous peser au cours de périodes habituellement associées à de légères prises de poids. Ce qui est notamment le cas les jours de flux menstruels.



PDS-100, détail du profil en verre trempé



PDS-110 AS, détail de l'écran rétro-éclairé et de ses très grands chiffres

Graduation	Verre	Écran	Piles	Arrêt Auto.	Alertes Piles & Surpoids
100 g 0.2 lb	Trempé <b>Anti-Glisse</b>	LCD (92 x 53 mm) <b>Rétro-Éclairé</b>	CR2032 (x2, incluses)	Oui	Oui
100 g 0.2 lb	Trempé	LCD (74 x 30 mm)	CR2032 (x1, incluse)	Oui	Oui
100 g 0.2 lb	Trempé	LCD (74 x 40 mm)	CR2032 (x1, incluse)	Oui	Oui
100 g 0.2 lb	Trempé	LCD (71 x 25 mm)	AAA 1,5V (x4)	Oui	Oui

# PDS-100

LA090305



Dimensions Master Carton  
33.2 x 32.5 x 27.8 cm



Poids Master Carton  
14.0 kg



Colour Boxes / Master Carton  
8



Dimensions Colour Box  
31.3 x 31.3 x 3.2 cm



Poids Colour Box  
1.7 kg



Pile (Fournie)  
1x CR2032

# PDS-110 <sup>AS</sup>

LA090306



Dimensions Master Carton  
34.5 x 23.5 x 35.0 cm



Poids Master Carton  
11.5 kg



Colour Boxes / Master Carton  
6



Dimensions Colour Box  
32.7 x 33.0 x 3.5 cm



Poids Colour Box  
1.8 kg



Piles (Fournies)  
2x CR2032